

BIOTECNOLOGÍAS  
DESCONTAMINANTES, S.L.



**RESPUESTA/EMERGENCIA**  
**DERRAMAMIENTOS  
AMBIENTALES INCONTROLADOS**

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE:



**Caso - :** 13 de noviembre de 2003

**-Vertido de Diesel en el asfalto en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Las fotos reflejan la escena del accidente.**

-Limpieza: Usando *Biomatrix-Gold*

**Beneficios**

-Respuesta de Emergencia; Limpieza de Diesel, Evitar accidentes de tráfico, Minimizar operaciones de limpieza/recogida (menor volumen) así como de tiempo/costes; Minimizar el impacto medioambiental.



Superficie afectada de diesel en la carretera



Encharcamiento de diesel en el borde del asfalto junto al bordillo.



Extendiendo biomatrix gold sobre el vertido.



Recogiendo el diesel acumulado al borde del asfalto.



Retirando biomatrix contaminado.



Echando la última mano de biomatrix.



Fumigando con químico sobre la mancha de de diesel que ha quedado.



Lugar casi terminado.



**Capa final de biomatrix gold echado en la calzada para absorber los restos de diesel.**